

例图 5




图 5 32 位双向计数器的使用

(2) 高速计数器 (例图6)




图 6 高速计数器的使用

(2) 高速计数器 (例图7)




图 7 高速计数器的使用

- ① 对于 C235~C245 的单相单输入计数器，须用特殊辅助继电器 (M8235~M8245) 指定计数方向。
- ② X11：接通，计数器 C △△△的输出触点复位，计数器当前值清零。